

ARMATEC OX 7

Produto

ARMATEC OX 7 transforma a ferrugem em um eficiente fundo protetor, servindo como base para receber pinturas. Além de proporcionar ótima aderência da tinta, tem ação neutralizadora, o que dificulta o surgimento de ferrugem sob a pintura. Dispensa a remoção total da ferrugem, representando grande facilidade e rapidez na realização do serviço.

Características

- Densidade: 1,18 g/cm³
- Aparência: Rosado
- Composição Básica: Ácido
- Validade: 12 meses

Preparo do substrato

A superfície a ser tratada deve estar isenta de óleo, pó e tintas. Remover a ferrugem com escova de cerdas de aço ou lixa de gramatura média. Recomenda-se cobrir os objetos e a base a fim de evitar danos com respingos.

Preparo

Produto pronto para o uso.

Aplicação

O ARMATEC OX 7 é aplicado como pintura, com pincel, em 1 demão, respeitando o consumo por m². Em geral, a secagem ocorre entre 8 e 10 horas após a aplicação, à temperatura de 25 °C. Em casos de ferrugem mais acentuada, aguardar a secagem da 1ª demão e lixar novamente a superfície para aplicar sobre ela mais 1 demão do produto. Aguardar a sua perfeita secagem antes de pintar a peça.

Consumo aproximado

- Mínimo de 100 mL/m².

Rendimento

- Frasco 200 mL - 2 m²
- Frasco 500 mL - 5 m²
- Bombona 1 litro - 10 m²
- Bombona 3,6 litros - 36 m²
- Tambor plástico 200 litros - 2000 m²

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado não manutenível. ADVERTÊNCIA Nunca utilizar tinta à base de água sobre a superfície tratada.

Meio Ambiente



Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 172 020.

EPI (Equipamento de proteção individual)

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para pó
- Luvas de borracha

Primeiros socorros

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

Embalagens



Frasco 200 mL

Dimensões: 15.6 X 5.2 X 5.2 X 0 cm

Gtin	Classificação Fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321113846	38249041	0,24kg	0,26kg



Frasco 500 mL

Dimensões: 20.0 X 7.0 X 7.0 X 0 cm

Gtin	Classificação Fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321113174	38249041	0,59kg	0,62kg





Bombona 1 litro

Dimensões: 23.0 X 9.0 X 9.0 X 0 cm

Gtin	Classificação Fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321100600	38249041	1,18kg	1,3kg



Bombona 3,6 litros

Dimensões: 31.0 X 14.0 X 14.0 X 0 cm

Gtin	Classificação Fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321100754	38249041	4,25kg	4,51kg



Tambor plástico 200 litros

Dimensões: 89.0 X 58.0 X 58.0 X 0 cm

Gtin	Classificação Fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321110579	38249041	236kg	246kg

